


Automat przełączający do znaczników śladów (ETB-009990)

Schemat rozłożeniowy z numeracją pozycji (kliknij numer w tabeli na kolejnych stronach)



Automat przełączający do znaczników śladów (ETB-009990)

Numery katalogowe podkreślone i pogrubione to klikalne linki prowadzące do kart produktów na wszystkodlarolnictwa.pl

Nr art.	Poz.	Opis	Kom.	Il.
3098010	1	Automat przełączający	W składzie: poz. 2-12, 23-36, 38-45, 47-56	1
3538310	2	Płyta przełączająca prawa		1
3536310	3	Płyta przełączająca lewa		1
3968300	4	Zapadka przełączająca prawa (B10)		1
3962300	5	Zapadka przełączająca lewa (B10)		1
3959300	6	Tuleja przegubowa (B10)		2
3541310	7	Tuleja łożyskowa 15x3,5x7,0		2
3684500	8	Tuleja dystansowa		2
3546310	9	Płyta łożyskowa kpl. (11)		1
3539310	10	Koło przełączające		1
3812200	11	Sprężyna płaska 12x2x80 C75 (FE//ZN8//C)		1
HA133	12	Sprężyna naciągowa 1,5x10x33		1
3326010	15	Napęd hydrauliczny	W składzie: poz. 16-20, 37, 43, 46	1
922480	16	Siłownik hydrauliczny E-25-60-118 (02/K3/80)		1
HA140	17	Sprężyna naciągowa 3,6x28,5x138 (Z)		1
3976300	18	Tuleja przegubowa regulacyjna		1
3977300	19	Pałak cierny (zużywający się)		1
GB167	20	Wąż hydrauliczny DN06 L=400 mm		1
CH021	23	Łożysko ślizgowe D=20/23 L=25		2
DL028	24	Podkładka pasowana DIN 988 15x21x0,5		3
DL029	25	Podkładka pasowana DIN 988 15x21x1		4
DL031	26	Podkładka pasowana DIN 988 20x28x0,5		8
DL077	27	Pierścień zabezpieczający 471 15x1 (B01)		1
DL082	28	Pierścień zabezpieczający 471 20x1,2 (B01)		2
DC018	35	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 6x20 8.8 VZ		2
DC021	36	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 6x25 8.8 VZ		2
DB004	37	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 6x45 8.8 VZ		1
DB017	38	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 8x45 8.8 VZ		2
DC063	39	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 10x25 8.8 VZ		4
DB043	40	Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 10x65 8.8 VZ		2
DE025	42	Nakrętka sześciokątna ISO 4032 M6 8 A2G		2
DE079	43	Nakrętka zabezpieczająca ISO 7042 M6 8 A2G		3
DE029	44	Nakrętka sześciokątna M8		2
DE081	45	Nakrętka zabezpieczająca DIN 980 M10 8 A2G		6
DE004	46	Nakrętka sześciokątna 4035 M12 04 (B01)		1
DF353	47	Podkładka zabezpieczająca 6,1x14x1,3 FIZnL-480H		1
DF351	48	Podkładka zabezpieczająca 8,2x18x1,4 FIZnL-480H		1
DF010	50	Podkładka sprężysta 7090 6,4x12x1,6 200HV (B01)		1
DF180	51	Podkładka sprężysta 7094 6,6x22x2 100HV (B01)		2
DF020	52	Podkładka sprężysta 7090 8,4x16x1,6 200HV (B01)		2
DF024	53	Podkładka sprężysta 7093-1 8,4x24x2 200HV (B01)		2
DF032	54	Podkładka ISO 7090 - 10,5x20x2 - St A2G		2
DF183	55	Podkładka DIN 7349 10,5x25x4 St A2G		2
DF036	56	Podkładka sprężysta 7093-1 10,5x30x2,5 200HV (B01)		4